
0° 90°
15° 75°
30° 60°
45°
R10
R8
R4
R6
C 1/4 - 3/8
C 1/2 - 3/4
C 1 - 1 1/2
FÚRÓ
90°
120°
C 1/4
C 3/8
C 1/2
C 3/4
C 1
CST = 8,1
11,5
16,2
19,6
21,9
M4
M6
M8
M10
M12
7
10
14
17
L1 - 19
©
1
2
3
4
5
6
7
cm
8
COLL 1/4 1/2 3/4 1 1 1/2